【緊急告知】⚠

平成30年5月から、
エアバッグのリコール未改修の場合、
車検が通らなくなります!
早急にリコール作業を受けて下さい。

そのままお乗りいただくと大変危険です。
一刻も早い改修をお願いします。

―交通事故でエアバッグが異常破裂した事例―

写真：
エアバッグが異常破裂し
内部の金属部品が飛び
散り、バッグの中央部が
大きく裂けている状態

対象車種

タカタ製エアバッグを搭載した

いすゞ	コモ
SUBARU	インプレッサ、レガシィ
ダイハツ	ミラ、ハイゼット など4車種
トヨタ・レクサス	ヴォクシー、カローラ、SC430 など25車種
日産	エクストレイル、フーガ など14車種
ビー・エム・ダブリュー	E46、3シリーズ (318i、320i など) 11種
ホンダ	フィット、アコード など31車種
マツダ	RX-8、アテンザ など5車種
三菱	ランサー、アイ など4車種

下記の検索システムまたは各メーカーの専用ウェブサイトより、リコールが対象となっていないかご確認ください。

リコール検索システム

リコール情報検索アプリ　検索

国産四輪車(乗用車・大型車)と国産二輪車について、車検証のQRコードを読み取ってリコールの対象になっていないか確認できるツールです。

Available on the App Store
専用アプリは、App Storeからダウンロードできます。

ANDROID APP ON Google play
専用アプリは、Google Play™ストアからダウンロードできます。

(注) ビー・エム・ダブリューは対応しておりません。

リコール専用ウエブサイト

右のQRコードを読み込むと各メーカーのリコール対象車検索ページやお問合せ先をご確認いただけます。

http://airbag-recall.jp/me.html

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

各自動車メーカーお問合せ先

いすゞ自動車株式会社	0120-119-113
ダイハツ工業株式会社	0800-500-0182
トヨタ自動車株式会社	0800-700-7700
レクサス	0800-500-5577
日産自動車株式会社	0120-941-232

ビー・エム・ダブリュー株式会社	0120-269-437
株式会社SUBARU	0120-412-215
本田技研工業株式会社	0120-112-010
マツダ株式会社	0120-386-919
三菱自動車工業株式会社	0120-324-860

国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport
軽自動車検査協会 Light Motor Vehicle Inspection Organization
ISUZU SUBARU DAIHATSU TOYOTA LEXUS
NISSAN BMW HONDA mazda MITSUBISHI MOTORS